


1. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu należy zabezpieczyć pożarowo i przeciwwgrzybicznie.
2. Wszystkie połączenia konstrukcji dachu należy wzmocnić blachami stalowymi z otworami jednostronnie.
3. Należy wymienić część więźby nie nadającą się do użytku.
4. Należy wymienić całość dachówki, łąt, kontrłat oraz blacharki (opierzenia oraz odwodnienie dachu)
5. Nowa dachówka "esówka" ceramiczna w kolorze ceglanym
6. Opierzenia i blacharka z blachy tytan-cynk.

### Przekrój dachu

Dachówka ceramiczna esówka  
 Łaty 5x6cm  
 Kontrłaty 5x3xm  
 Folia wysokoparoprzepuszczalna  
 Deskowanie  
 Wełna mineralna gr 12cm  
 Krokiew 15x15cm



### Rzut dachu



AKROTERION Pracownia Konserwacji Zabytków  
 ul. 1000-lecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: 695158763

ZESTAWIENIE Inwentaryzacja elewacji	INWESTOR Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 Ryn	SKALA 1:100
OBIEKT: Budynek wielorodzinny w Rynie	STADIUM INWENTARYZACJA	NR RYSUNKU 14
ADRES : ul. Kościuszki 14 11-520 Ryn	RYSOWAŁA mgr MAŁGORZATA FEIERTAG	ASYSTENT mgr inż. JAKUB BARAN
	PROJEKTOWAŁ DARIUSZ HERMAN	<i>[Signature]</i>