



SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ"

Członek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiańskich

Członek Kominiańskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

Biuro Zarządu: 10-062 OLSZTYN, ul. Jagiellończyka 19

Teren działalności:
woj. warmińsko mazurskie
i podlaskie

SPÓŁDZIELNIA
wykonuje usługi poprzez
Zakłady Kominiańskie
w zakresie:

Czyszczenia i sprawdzania
przewodów kominowych
w oparciu o obowiązujące
przepisy

Przeprowadzania inwentaryzacji i okresowej kontroli
przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

Wykonywania usług
zleconych pokrewno
kominiańskich

Spółdzielnia współdziała
w zakresie:

- poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów
- racjonalnego gospodarowania paliwami
- ochrony środowiska naturalnego



Spółdzielnia „KOMINIARZ”
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 19
ZAKŁAD KOMINIARSKI
12-250 Orzysz, ul. Rynek 4A
tel. (87) 423 70 99
REGON 000823546, NIP 739-020-39-14

Orzysz dnia 11.06.2018 r.

OPINIA NR 011117

Z wyników kontroli w budynku w Rybn
ul. Robotniczej nr 22 lokal nr 4

zleconej przez PGK, M. w Rybn
wykonanej przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego pana
Pawła Oszmiana
przy udziale pana Pawła Dublińskiego

w dniu 7.06.2018 stwierdza się co następuje:

Zestawiono stan na podłączenie kotła
gazowego do przewodu kominowego nr
5 po poprzednim zamontowaniu wkładzie
kominowym powietrzno spalinowym (przewód nr 5)
W pomieszczeniu kominowym należy
wykonać wentylację wentylacyjną
(przewód kominowy nr 4)

uwagi:

Dz. U. z 2016 r. Poz. 290

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) z późniejszymi zmianami; Ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz. a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 11.06.2018 podpis [signature]

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiański)
KIEROWNIK ZAKŁ.
Mistrz Kominiański
Paweł Oszmian
Nr uprawnień 13872/14

Ulica

SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ"

Osrodek Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarzy
Osrodek Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przechowostowej i Główny Sztabowski
Budynek Zarządu 10-002 OLSTYN ul Jagiellońska 19



011117

OPINIA NR

Spółdzielnia „KOMINIARZ”
10-002 Olstyn ul Jagiellońska 19
ZAKŁAD KOMINIARSKI
13-256 Olstyn, ul Rynek 4A
Tel. (87) 423 70 99
REGON 000823246, NIP 739-020-39-14

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Wzrostek 4
Kuchnia
Wł. m 5
do polizowania wł. 4
do polizowania kł. 002

LEGENDA	
W	- Wentylacja
K	- Kuchnia
Ł	- Łazienka
PK	- Piec kaflowy
CO	- Centralne ogrzewanie
PG	- Piecyk gazowy
O	- Piwnica
P	- Parter
I	- Piętro

Kopowanie całości lub fragmentów szlifu
sytuacyjnego wymaga pisemnej zgody wykonawcy.
**ZABRONIONE JEST
NANOSZENIE WSZELKICH ZMIAN
BEZ ZGODY WYKONAWCY**
(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Przewodnik
KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Paweł Oszman
ul. Rynek 4A 13-256 Olstyn